

伊莱克斯 W555H-IO 板故障和更换方法

简介：伊莱克斯 W555H H&M 标准程序洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸或颜色稳定性，通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率，也可以进行各种洗涤后的外观评测。设备在使用过程中，零件老化或线路问题出现 IO 板故障时，机器无法使用并提示 ERROR: 40:11， I/O COMMUNICATION A110，如图 1。



图 1

工具/原料：

伊莱克斯 W555H H&M 标准程序洗衣机 等。

方法/步骤：

设备需要检查或更换 IO 板，具体方法如下：

一、 断开电源，打开机器上顶盖。如图 2. IO 板所在位置在图中蓝色框中所示。



图 2

